



ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๒-๔๒-๐๐๐๗

๑. เปลี่ยนแผ่นไดอะแฟรม (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๗๐๖.๒๐ บาท
๒. เปลี่ยนสายลม (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๑๗๖.๕๕ บาท
๓. เปลี่ยนสายลมตันน้ำยา (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๒๓๕.๔๐ บาท
๔. เปลี่ยนโอริงตัวเปิดปิดน้ำมันเชื้อเพลิง(ตัวล่าง)(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๑๗๖.๕๕ บาท
๕. เปลี่ยนโอริงตัวเปิดปิดน้ำมันเชื้อเพลิง(ตัวบน)(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๑๗๖.๕๕ บาท
๖. เปลี่ยนโอริงตัวปรับน้ำมันเชื้อเพลิง (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๑๗๖.๕๕ บาท
๗. เปลี่ยนโอริงหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๒๓๕.๔๐ บาท
๘. เปลี่ยนโอริงใต้คาร์บูเรเตอร์ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๒๓๕.๔๐ บาท
๙. เปลี่ยนโอริงแกนผสมไอดี (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๒๓๕.๔๐ บาท
๑๐. เปลี่ยนโอริงปากไอเสีย (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๒๓๕.๔๐ บาท
๑๑. เปลี่ยนประเก็นหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๓๐๔.๙๕ บาท
๑๒. เปลี่ยนประเก็นฝาคาร์บูเรเตอร์ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๔๑๑.๙๕ บาท
๑๓. เปลี่ยนประเก็นฝาหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๔๖๕.๔๕ บาท
๑๔. เปลี่ยนประเก็นก๊อกล้ำน้ำยาเทพลอน (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๓๓๗.๐๕ บาท
๑๕. เปลี่ยนประเก็นก๊อกล้ำน้ำยา (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๒๙๔.๒๕ บาท
๑๖. เปลี่ยนยางฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๒๓๕.๔๐ บาท
๑๗. เปลี่ยนยางฝาถังน้ำยา (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๒๓๕.๔๐ บาท
๑๘. เปลี่ยนโอริงฝาถังเติมน้ำยา (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๒๙๔.๒๕ บาท
๑๙. เปลี่ยนถ่าน (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๔ ก้อนๆละ ๒๙.๔๓ บาท เป็นเงิน ๑๑๗.๗๐ บาท
๒๐. เปลี่ยนสายสะพาน (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ เส้น เป็นเงิน ๗๐๖.๒๐ บาท
๒๑. เปลี่ยนยางสูบ+ก๊ีบ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๕๒๙.๖๕ บาท
๒๒. เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๔๗๐.๘๐ บาท
๒๓. ทำสีขายึดชิ้นส่วน (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๐๗๐.๐๐ บาท
๒๔. ทำสีกระบอกสูบ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕๓๕.๐๐ บาท
๒๕. ซ่อมขายึดชิ้นส่วน (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕๓๕.๐๐ บาท

๒๖.ซ่อมท่อน...

๒๖. ซ่อมท่อนอกระบายความร้อน (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๐๗๐.๐๐ บาท
๒๗. ซ่อมอุดรอยรั่วของถังน้ำมัน (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๐๗๐.๐๐ บาท
๒๘. ซ่อมปลายท่อพ่นหมอกควัน (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๐๗๐.๐๐ บาท
๒๙. ทำความสะอาดถังน้ำมันเชื้อเพลิง (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๒๑.๐๐ บาท
๓๐. ทำความสะอาดถังน้ำยา (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๒๑.๐๐ บาท
๓๑. ทำความสะอาดท่อไอเสีย (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๒๑.๐๐ บาท
๓๒. ทำความสะอาดท่อนอก (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๒๑.๐๐ บาท
๓๓. ทำความสะอาดระบบท่อส่งน้ำยา (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๒๑.๐๐ บาท
๓๔. ทำความสะอาดคาร์บูเนเตอร์ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๒๑.๐๐ บาท
๓๕. ทำความสะอาดตะแกรงกันร้อน (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๒๑.๐๐ บาท
๓๖. ทำความสะอาดในกระบอกสูบ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๒๑.๐๐ บาท
๓๗. น้ำมันเบนซินทดสอบเครื่อง (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๖๔.๒๐ บาท
๓๘. น้ำมันดีเซลทดสอบระบบพ่น (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๐๗.๐๐ บาท
๓๙. ตรวจสอบ ปรับตั้งระบบเครื่องและดำเนินการ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด

เป็นเงิน ๒,๑๔๐.๐๐ บาท

เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๒-๔๒-๐๐๐๘

๑. เปลี่ยนเมมเบรนเทพลอน (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๗๐๖.๒๐ บาท
๒. เปลี่ยนสายน้ำมันเชื้อเพลิง (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๙๔.๒๕ บาท
๓. เปลี่ยนสายลม (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๒๙๔.๒๕ บาท
๔. เปลี่ยนสายยางส่งน้ำยา (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๗๐๖.๒๐ บาท
๕. เปลี่ยนสายยางดันน้ำยา (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๕๒๙.๖๕ บาท
๖. เปลี่ยนประเก็นปากไอเสีย (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๒ ชิ้นๆละ ๒๙๔.๒๕ บาท

เป็นเงิน ๕๘๘.๕๐ บาท

๗. เปลี่ยนโอริงตัวปรับน้ำมันเชื้อเพลิง (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๑๗๖.๕๕ บาท
๘. เปลี่ยนหัวเทียน (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ หัว เป็นเงิน ๑๑๗.๗๐ บาท
๙. เปลี่ยนถ่าน (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๔ ก้อนๆละ ๒๙.๔๓ บาท เป็นเงิน ๑๑๑.๙๓ บาท
๑๐. เปลี่ยนสายสะพาย (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ เส้น เป็นเงิน ๗๐๖.๒๐ บาท
๑๑. เปลี่ยนตัวยางสตาร์ทเครื่อง (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๒,๙๙๖.๐๐ บาท
๑๒. เปลี่ยนวาล์วน้ำมันสีแดง (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๓,๒๑๐.๐๐ บาท
๑๓. เปลี่ยนวาล์วปรับแรงดันชียน/เทา (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชิ้น เป็นเงิน ๒,๖๗๕.๐๐ บาท
๑๔. เปลี่ยนวาล์วน้ำมัน น้ำเงิน/เทา (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ หัว เป็นเงิน ๕,๑๓๖.๐๐ บาท
๑๕. ทำสีขายึดชิ้นส่วน (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๐๗๐.๐๐ บาท
๑๖. ซ่อมขายึดเครื่อง (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕๓๕.๐๐ บาท

๑๗. ทำความสะอาดถังน้ำมันเชื้อเพลิง (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๒๑.๐๐ บาท
๑๘. ทำความสะอาดถังน้ำยา (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๒๑.๐๐ บาท
๑๙. ทำความสะอาดท่อไอเสีย (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๒๑.๐๐ บาท
๒๐. ทำความสะอาดท่อนอก (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๒๑.๐๐ บาท
๒๑. ทำความสะอาดระบบท่อส่งน้ำยา (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๒๑.๐๐ บาท
๒๒. ทำความคาร์บูเรเตอร์ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๒๑.๐๐ บาท
๒๓. ทำความสะอาดตะแกรงกันร้อน (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๒๑.๐๐ บาท
๒๔. น้ำมันเบนซินทดสอบเครื่อง (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๖๔.๒๐ บาท
๒๕. น้ำมันดีเซลทดสอบระบบพ่น (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๐๗.๐๐ บาท
๒๖. ตรวจสอบ ปรับตั้งระบบเครื่องและดำเนินการ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑) จำนวน ๑ ชุด
เป็นเงิน ๒,๑๔๐.๐๐ บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอสเอ็น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๖๓๙.๐๕ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกกร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเอนก ทองชื่นจิต)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง